



עיריית יבנה

מחלקת תחבורה ובטיחות בדרכים

כ"ח תשרי תשפ"ו

20 אוקטובר 2025

הנדון: פרוטוקול ועדת תנועה מיום 21/05/2025

נכחו:

מר חיים מסינג , סגן ומ"מ ראש העיר , יו"ר הוועדה .
מר נעם רווחה , מהנדס העיר .
מר מוטי לוי , עוזר מהנדס העיר .
מר עופר תורג'מן, רא"ג שפ"ע .
מר פיני בן שבת , מנהל מח' אחזקה.
מר מאיר אלמועלם, מנהל מח' רכב .
מר אפרים אספה. מנהל מח' פיקוח ושיטור עירוני.
אינג' דני ישראל , יועץ תנועה לעירייה.
רפ"ק אלכס שטרן , קצין אג"מ , משטרת יבנה .
בני נסימי, מנהל מח' תחבורה ובטיחות בדרכים, מזכיר הוועדה.

מחלקת תחבורה ובטיחות בדרכים , עיריית יבנה, ת.ד 3, יבנה, מיקוד 81101. טל': 08-9433487/61

דוא"ל: benny_n@yavne.muni.il אתר אינטרנט: www.yavne.muni.il

מספר	לביטול		להצבה / סימון		נימוקים והחלטות	תאור הבקשה	מס'
	בקשה	הכתובת	התמרור/סימון	הכתובת			
<u>2890</u>	<u>המשוט 11</u>		<u>המשוט 11</u>	437 לרכב מס': 68050003	וועדת התנועה מאשרת בקשה זו , הקצאת חניית נכה לרכב עם מעלון על גג הרכב, ברחוב המשוט 11 , כיוון שאינו יכול לפתוח את המעלון בחנייתו הפרטית ולהתנייד אל ביתו. מצ"ב תרשים.	בקשת התושב : ערעור על החלטת וועדת התנועה אשר ביטלה את חניית הנכה שהייתה ברשותו ברחוב המשוט . כיום רכב הנכה שברשותו הנו עם מעלון על גג הרכב ולכן אינו יכול להיכנס אל החניון של הבניין. על כן מבקש הקצאת חניית נכה ברחוב .	1
<u>2909</u>	<u>נשיאים 13-5</u>		<u>נשיאים 13-5</u>		הנושא יועבר לאגף הנדסה לבדיקה האם החניות במקום משויכות לבניינים נשיאים 3-5 , במידה וכן , יוצע להם לבצע שער בכניסה על חשבונם.	מטה הבטיחות : ישנן תלונות מדיירי נשיאים 13- 5 על מצוקת חנייה - באי בתי הכנסת מאחורי הבניינים הללו תופסים את חניית התושבים , מבקשים פתרון לכך.	2
<u>2910</u>	<u>סתונית 1</u>		<u>סתונית 1</u>		וועדת התנועה מאשרת ביטול תמרור מס' 818 (אדום/לבן) בסתונית 1 מהעץ ועד תמרור "אין כניסה". מצ"ב תרשים.	בקשת התושב : בחינת צמצום תמרור מס' 818 (אדום/לבן) בסמוך אל ביתו ברחוב הסתונית 1 .	3

מר רועי גבאי, רה"ע
יו"ר ועדת תמרור מקומית

תאריך

נציג המשטרה

תאריך

מספר	לביטול		סימון / להצבה		נימוקים	תאור הבקשה	מס'
<u>2911</u>	<u>שבזי</u>		<u>שבזי</u>		אגף הנדסה הונחה לבדוק תקינות פסי ההאטה לאורך רחוב שבזי, בפרט בחלק הצפוני מאבוהצירא ועד אהרון חג'ג'.	מטה בטיחות : מתקבלות תלונות רבות (גם בלשכת ראש העיר) לגבי פסי האטה ברחוב שבזי - על כך שהם נמוכים ולא תקינים.	4
<u>2912</u>	<u>התנאים 1</u>		<u>התנאים 1</u>	432 439 פרט לרכב מס': 74419303	וועדת התנועה מאשרת בקשה זו, הקצאת מיקום חנייה ברחבת שפ"ע לטובת מר ציון בן לולו	בקשת ציון בן לולו : הקצאת חנייה עבורו בצמוד אל משרדו במתחם חניית אגף שפ"ע.	5
<u>2913</u>	<u>רייחן 8 ו-4 א</u>		<u>רייחן 8 ו-4 א</u>	818	וועדת התנועה מאשרת סימון תמרור מס' 818 (אדום/לבן) באוזניים מול הרייחן 8 ו-4א'. מצ"ב תרשים	בקשת עדי ימיני, מנהל אזור בני ביתך: סימון תמרור מס' 818 (אדום/לבן) באוזניים בצמוד לרייחן 8 ו-4א' - החונים במקום חוסמים דרך למשאיות שירות ברחוב.	6
<u>2914</u>	<u>מרגנית 28</u>		<u>מרגנית 28</u>	820	וועדת התנועה מאשרת בקשה זו, סימון תמרור מס' 820 (מעטפה) בכניסה אל המרגנית 28, לשלול חסימת חניית התושב. מצ"ב תרשים.	בקשת התושב : גר בבית פינתי ופנימי ברחוב המרגנית 28 - החונים בפינת הרחוב חוסמים את הדרך לחניית התושב - במקש במקום תמרור האוסר חנייה.	7

מר רועי גבאי, רה"ע
יו"ר ועדת תמרור מקומית

תאריך

נציג המשטרה

תאריך

מספר	לביטול		סימון / להצבה		נימוקים	תאור הבקשה	מס'
<u>2915</u>	<u>התנאים 1</u>		<u>התנאים 1</u>	820 432 + 439 פרט לרכב מח' א.ה. וטרינרית עירוני.	וועדת התנועה מאשרת בקשה זו , סימון תמרור מס' 820 (מעטפה) וכן הצבת תמרורים רלוונטיים. מצ"ב תרשים .	בקשת הווטרינרית העירונית : הקצאת חנייה עבור רכב המחלקה בצמוד למשרדה - עקב חסימת החנייה באופן תמידי.	8
<u>2916</u>					וועדת התנועה ביקרה במקום - במתחם הפנימי של "אולמי עדיה" ישנן תאי חנייה לנכים ע"פ תקן.	בקשת התושבת : בחינת תקן חניות הנכים לטובת אולם אירועים "עדיה" ברחוב שידלובסקי.	9
<u>2917</u>	<u>שד' דואני 4</u> <u>- חניית</u> <u>תפעול היכל</u> <u>התרבות</u>		<u>שד' דואני 4 - חניית תפעול</u> <u>היכל התרבות</u>		וועדת התנועה מסרה כי, בעת הצורך מנהל היכל התרבות ייצור קשר עם המוקד העירוני ויעדכן על משאיות השייכות לפעילות ההיכל , אשר שוהות במקום למשך הלילה .	בקשת הנהלת היכל התרבות : מניעת אכיפה בחניון הפנימי של ההיכל - כיוון שמגיעות למקום משאיות לטובת האירועים ונשארות במקום לילה שלם לצורך פריקת ציוד וכו'.	10

מר רועי גבאי, רה"ע
יו"ר ועדת תמרור מקומית

תאריך

נציג המשטרה

תאריך

מספר	לביטול		סימון / להצבה		נימוקים	תאור הבקשה	מס'
<u>2918</u>	הרמל-10 12 (מכוון יהודה הלוי)		הרמל 10-12 (מכוון יהודה הלוי)		וועדת התנועה מאשרת בקשה זו, הצבת אלמנטים המונעים חנייה ב-2 הכניסות לחניון של שד' הרצל 10-12 (מכוון רח' יהודה הלוי. מצ"ב תרשים.	בקשת התושבת: בכניסה לחניון העליון והחתון של הרצל 10-12 (מכוון רח' יהודה הלוי) - כיוון שבמקום ישנם גני ילדים לאורך היום חונים רכבים בכניסה לחניון על המדרכה - מבקשים ביצוע אלמנטים המונעים חנייה על המדרכה .	11
<u>2919</u>	דרור-24 26		דרור 24-26		וועדת התנועה בקרה במקום, הנושא יועבר לאגף הנדסה לצורך בדיקה האם החניות במקום משויכות לדרי הבניינים הדרור 24-26, במידה וכן, נאשר להם להציב שער על חשבונם.	בקשת דיירי הדרור 24-26 : הקצאת תווי חנייה לדיירי בניינים אלו בחנייה הפנימית שלהם. צמוד לכניין שלהם ישנו בית כנסת שהבאים אליו חונים בחנייה של הבניין.	12
<u>2920</u>	דוכיפת 10		דוכיפת 10		וועדת התנועה בקרה במקום - לפני למעלה משנה הוספנו כ-30 חניות באהרון חג'ג' (חניות מאונכות) כמו כן על רחוב הדרור 43-45 נוספו חניות מאונכות, זאת חוץ מהחנייה הפנימית של הדוכיפת 10. אין עוד מקום פיזי להוסיף חניות.	בקשת התושב (מכתב אל ראש העיר): בחינת החניות והאכיפה ברחוב הדוכיפת 10 - כיום ישנה מצוקת חנייה במקום, החונים במקומות אסורים נאכפים מדי יום.	13

מר רועי גבאי, רה"ע
יו"ר ועדת תמרור מקומית

תאריך

נציג המשטרה

תאריך

מספר	לביטול		להצבה / סימון		נימוקים	תאור הבקשה	מס'
<u>2921</u>	<u>הלילך</u>		<u>הלילך</u>	627	וועדת התנועה מאשרת בקשה זו , אישור חנייה עם 2 גלגלים על המדרכה המערבית של רחוב הלילך -3-5. מצ"ב תרשים.	מטה הבטיחות : בחינת היתר חנייה עם 2 גלגלים על המדרכה לאורך המדרכה המערבית של רח' הלילך .	14
<u>2922</u>	<u>רחובות התבור והר מוריה</u>		<u>רחובות התבור והר מוריה</u>	402 402 + 618 + 618	וועדת התנועה מאשרת שינוי התנועה (חזרה למצב הקודם) ברחוב התבור וברחוב הר המוריה. רחוב התבור : חד סטרי ממערב אל מזרח . רחוב המוריה חד- סטרי ממערב אל מזרח. יש לפרסם לפני ביצוע . מצ"ב תרשים.	בקשת התושב : החזרת התנועה ברחוב התבור לקדמותה הפיכת התנועה לחד סטרי ממערב אל מזרח. כמו כן הפיכת רחוב המוריה לחד סטרי ממערב אל מזרח כפי שהיה לפני הבנייה ברחוב החרמון.	15
<u>2923</u>	<u>ערמון</u>		<u>ערמון</u>		וועדת התנועה דוחה בקשה זו , אין אפשרות לביצוע מדרכה צרה וכן ריבוי עצים על המדרכה .	מטה בטיחות: בחינת חנייה עם 2 על המדרכה ברחוב הערמון .	16
<u>2924</u>	<u>נגב</u>		<u>נגב</u>		וועדת התנועה מאשרת ביצוע כניסה ויציאה לחניית הכורכר מתחילת החנייה הקיימת על חשבון 2 חניות ראשונות . כמו גם ביצוע עמודי מחסום אשר ימנעו עלייה מכוון מעבר החצייה/מדרכה . מצ"ב תרשים. באחריות אגף שפ"ע.	מטה בטיחות : בתחילת רח' הנגב : בחינת היציאה מרחבת חנייה (כורכר) אל הרחוב.	17

מר רועי גבאי, רה"ע
יו"ר ועדת תמרור מקומית

תאריך

נציג המשטרה

תאריך

מספר	לביטול		להצבה / סימון		נימוקים	תאור הבקשה	מס'
<u>2925</u>		דייגים/משוט		דייגים/משוט	וועדת התנועה מאשרת זאת , ביצוע אלמנטים בצומת הדייגים המשוט , במקום תנועת ילדים מרובה . מצ"ב תרשים.	מטה בטיחות : בחינת ביצוע אלמנטים המונעים התפרצות וכן חנייה על המדרכה בצומת הדייגים/משוט.	18
<u>2926</u>		צאלון		צאלון	וועדת התנועה החליטה להשאיר כרגע את המצב כמו שהוא.	מטה הבטיחות : בחינת הפיכת רח' הצאלון לתנועה חד-סטריית	19
<u>2927</u>		דבורה עומר 2-4		דבורה עומר 2-4	וועדת התנועה מאשרת בקשה זו , הצבת אלמנטים המונעים חנייה על המדרכה בכניסה לחניון דבורה עומר 2 . מצ"ב תרשים.	בקשת התושב: ביצוע אלמנטים המונעים חנייה על המדרכה בכניסה לחניית דבורה עומר 2-4	20
<u>2928</u>		נשיאים 5 437 לרכב מספר: 7430466		נשיאים 5	וועדת התנועה מאשרת בקשה זו , ביטול חניית הנכה ברחוב הנשיאים 5 , עקב פטירת הנכה. מצ"ב תרשים.	מטה בטיחות : ביטול חניית נכה ברחוב הנשיאים 5 עקב פטירת הנכה (מס' רכב 7430466)	21
<u>2929</u>		חרמון		חרמון	וועדת התנועה בחנה את הנושא . יש מצוקת חנייה בכל השכונה עקב עבודות הבנייה וריבוי התושבים במקביל. על כן הנחתה את מנהל הפיקוח לתת את הדעת בנושא האכיפה בשכונה .	מטה בטיחות : בחינת החניות והאכיפה לאורך רח' החרמון .	22

מר רועי גבאי, רה"ע
יו"ר ועדת תמרור מקומית

תאריך

נציג המשטרה

תאריך

מספר	לביטול		להצבה / סימון		נימוקים	תאור הבקשה	מס'
<u>2930</u>	<u>גלבוע 36</u>		<u>גלבוע 36</u>	820	וועדת התנועה מאשרת בקשה זו , סימון תמרור מס' 820 (מעטפה) ביציאה מחניית כורכר ברחוב הגלבוע צמוד לכניסה לתחנת המשטרה. מצ"ב תרשים.	בקשת התושב : ביצוע איסור חנייה בכניסה לחניית עפר מאחורי רחוב הבשן מכוון רחוב הגלבוע 36 - החונים במקום חוסמים את היציאה מהחנייה . החונים במקום חוסמים את היציאה מהחנייה.	23
<u>2931</u>	<u>עוגן 2</u>		<u>עוגן 2</u>	818	וועדת התנועה מאשרת בקשה זו. ביצוע תמרור מס' 818 (אדום/לבן) בכניסה לעוגן 2 (באוזן). מצ"ב תרשים.	בקשת התושבת : בכניסה אל העוגן 2 (באוזן) ביצוע איסור חנייה - החונים במקום מקטינים את שדה הראיה בפנייה.	24
<u>2932</u>	<u>הפרת</u>		<u>הפרת</u>	818	וועדת התנועה מאשרת ביצוע תמרור מס' 818 (אדום/לבן) לאורך המדרכה הצפונית של רח' נחל פרת. מצ"ב תרשים.	מטה בטיחות : בחינת החניות לאורך רחוב הפרת - עקב חנייה ברחוב בו התנועה דו-סטריית יש קושי מעבר לרכבים משני כווני התנועה.	25
<u>2933</u>	<u>גפן/מ. התפוח</u>		<u>גפן/מ. התפוח</u>		וועדת התנועה מאשרת ביצוע אלמנטים המונעים חנייה על המדרכה בפאה המזרחית של צומת משעול התפוח/ הגפן. מצ"ב תרשים.	בקשת התושבת : ביצוע אלמנטים המונעים חנייה על המדרכה בגפן פינת משעול התפוח.	26

מר רועי גבאי, רה"ע
יו"ר ועדת תמרור מקומית

תאריך

נציג המשטרה

תאריך

מספר	לביטול		להצבה / סימון		נימוקים	תאור הבקשה	מס'
<u>2934</u>	<u>שונית 1-3</u>		<u>שונית 1-3</u>	818	וועדת התנועה מאשרת ביצוע תמרור מס' 818 (אדום/לבן) לאורך רחוב השונית במדרכה המערבית הצמודה לשונית 1-3. מצ"ב תרשים.	בקשת התושבת : בין השונית 1-3 רכבים חונים על המדרכות ובצמוד אליהן אין אפשרות לתנועה דו-סטריית	27
<u>2935</u>	<u>מבצע יהונתן</u>		<u>מבצע יהונתן</u>		אין מגונית ברחוב - המקלטים של הרחוב נמצאים בכביש בכביש העוקף והם נגישים רגלית.	בקשת התושבת : בכניסה למגונית ברחוב מבצע יהונתן חונים רכבים המהווים חסימת הכניסה מבקשת בחינה של איסור חנייה במקום.	28
<u>2936</u>	<u>גלעד 8</u>		<u>גלעד 8</u>	820	וועדת התנועה מאשרת בקשה זו, סימון תמרור מס' 820 (מעטפה) בכניסה לחניית הגלעד 8. מצ"ב תרשים.	בקשת התושב : סימון תמרור מס' 820 (מעטפה) מול הכניסה לחניית ביתו בגלעד 8	29
<u>2937</u>	<u>נחשול/סיפון</u>		<u>נחשול/סיפון</u>	810 302	וועדת התנועה מאשרת החלפת תמרור "האט" בתמרור "עצור" כולל ביצוע פס עצירה ביציאה מכוון בית ספר האקולוגי אל צומת סיפון/נחשול. מצ"ב תרשים.	בקשת התושב : ביציאה מבית ספר האקולוגי אל צומת נחשול/סיפון - חוסר בפס עצירה לפני הצומת, כמו כן בחינת ביצוע תמרור עצור במקום.	30

מר רועי גבאי, רה"ע
יו"ר ועדת תמרור מקומית

תאריך

נציג המשטרה

תאריך

מספר	לביטול		להצבה / סימון		נימוקים	תאור הבקשה	מס'
<u>2938</u>	רחל המשוררת 8		רחל המשוררת 8		וועדת התנועה מאשרת ביצוע אלמנטים המונעים חנייה על המדרכה ביציאה ממתחם החנייה של רחל המשוררת 8 . מצ"ב תרשים.	בקשת התושבת : ביצוע אלמנטים המונעים חנייה על המדרכה בכניסה למתחם החנייה של רחל המשוררת 8	31
<u>2939</u>	הרצל 29		הרצל 29		וועדת התנועה מאשרת בקשה זו, ביצוע אלמנטים המונעים חנייה על המדרכה , בכניסה אל מתחם החנייה של הרצל 29. מצ"ב תרשים.	בקשת התושבת : ביצוע אלמנטים המונעים חנייה על המדרכה בכניסה לחניית בניין הרצל 29.	32
<u>2940</u>	שפלה/גולן		שפלה/גולן		וועדת התנועה מאשרת בקשה זו , ביצוע מראה פנוראמית ביציאה מרחוב השפלה אל רח' הגולן. מצ"ב תרשים.	בקשת התושב: בחינת ביצוע מראה פנוראמית בצומת השפלה /הגולן (למגיעים מהשפלה אל הגולן) עקב חוסר בשדה ראייה	33
<u>2941</u>	דוגית 23		דוגית 23		וועדת התנועה מאשרת בקשה זו , ביצוע אלמנטים המונעים חנייה על המדרכה בכניסה אל מתחם החנייה של הדוגית 23 . מצ"ב תרשים.	בקשת התושב : ביצוע אלמנטים המונעים חנייה על המדרכה בכניסה לחניית הדוגית 23	34

מר רועי גבאי, רה"ע
יו"ר ועדת תמרור מקומית

תאריך

נציג המשטרה

תאריך

מספר	לביטול		סימון / להצבה		נימוקים	תאור הבקשה	מס'
<u>2942</u>	<u>אלון 7</u>		<u>אלון 7</u>		וועדת התנועה מאשרת בקשה זו. הצבת מעקות למניעה התפרצות לכביש בשביל היורד בצמוד לאלון 9 אל מעבר החצייה. מצ"ב תרשים.	בקשת התושב : בשביל ירידה בין האלון 7-9 , נערים יורדים במהירות עם אופניים ומתפרצים לכביש - במקום היו מס' תאונות - בחינת ביצוע אלמנטים המונעים תופעה זו.	35
<u>2943</u>	<u>נחל פולג 5</u>		<u>נחל פולג 5</u>		וועדת התנועה מאשרת בקשה זו. צמצום אדום/לבן מול נחל פולג 5 - יבוצע מול בני נסימי . מצ"ב תרשים.	מטה בטיחות : בחינת צמצום אדום/לבן בנחל פולג 5 .	36
<u>2944</u>	<u>עירית 3</u>		<u>עירית 3</u>		וועדת התנועה דוחה בקשה זו, בכל הרחוב מול החניות הפניות חונים מעבר לכביש עם 2 גלגלים על המדרכה ואין שום בעיה ותלונה מאף תושב. יתרה מזו, לא ניתן להציב תמרור חנייה עם 2 גלגלים על המדרכה ספציפית לכמה מטרים ברחוב .	בקשת התושב : בחינת היתר חנייה עם 2 גלגלים על המדרכה מול העירית 3 - החונים במדרכה מעבר לעירית 3 , מקשים את הכניסה והיציאה אל החנייה .	37
<u>2945</u>	<u>אזור תעשייה צפוני</u>		<u>אזור תעשייה צפוני</u>		וועדת התנועה מנחה את בני , אפרים וגבי מאחזקה לבצע סיוור באזור התעשייה הצפוני ולהמליץ על מיקומים בהם ניתן לצמצם את תמרור 818 (אדום/לבן).	בקשת מנהלת אזור התעשייה: בחינה מחדש של תמרורי איסורי החנייה באזור התעשייה - עקב מצוקת חנייה במקום .	38

מר רועי גבאי, רה"ע
יו"ר ועדת תמרור מקומית

תאריך

נציג המשטרה

תאריך

מספר	לביטול		סימון / להצבה		נימוקים	תאור הבקשה	מס'
<u>2946</u>	שי עגנון		שי עגנון	811	וועדת התנועה מאשרת במקום , ביצוע מעבר חצייה בקצה הדרומי של הרחוב כולל 2 פסי האטה לפני מעבר החצייה - באחריות אגף הנדסה תכנון וביצוע.	בקשת חיים מסינג, מ"מ רה"ע: בחינת יצירת מעבר חצייה מרחוב שי עגנון אל הפארק בצמוד לרחוב.	39
<u>2947</u>	דרור 46		דרור 46	437 לרכב מס': 9971938	וועדת התנועה מאשרת בקשה זו , הקצאת חניית נכה עבור התושבת ברחוב הדרור 46 , עקב מצבה הרפואי. מצ"ב תרשים.	בקשת התושבת: הקצאת חניית נכה עבורה ברחוב הדרור 46 , עקב מצבה הרפואי.	40
<u>2948</u>	שד' דואני 13		שד' דואני 13	437 לרכב מס': 23864204	וועדת התנועה מאשרת בקשה זו , הקצאת חניית נכה ברח' דואני 13 , עקב מצבו הרפואי של התושב. מצ"ב תרשים.	בקשת התושב : הקצאת חניית נכה עבורו ברחוב שד' דואני 13, עקב מצבו הרפואי.	41
<u>2949</u>	זמיר 4		זמיר 4	437 לרכב מס': 89194402:	וועדת התנועה מאשרת בקשה זו , הקצאת חנייה לרכב גדול עם מעלון ברחוב הזמיר 4 , עקב מצבה הרפואי.	בקשת התושבת: הקצאת חניית נכה עבורה ברחוב הזמיר 5 , עקב מצבה הרפואי.	42
<u>2950</u>	דרור 43		דרור 43	437 לרכב מס': 6655368	וועדת התנועה מאשרת בקשה זו , הקצאת חניית נכה ברחוב הדרור 43 עבור האם חולה אונקולוגית וכן הבן המוגדר כנכה .	בקשת התושב : הקצאת חניית נכה לבנו ולאשתו ברחוב הדרור 43 , עקב מצבם הרפואי.	43
<u>2951</u>	משוט 14		משוט 14		וועדת התנועה דוחה בקשה זו , לתושבת יש חנייה פרטית בטאבו , כמו כן חוסר מסמכים המעידים על כך שהנכים הנם נכים בניידות.	בקשת התושבת: הקצאת חניית נכה לה ולבנה ברחוב המשוט 14 , עקב מצבם הרפואי.	44

מר רועי גבאי, רה"ע
יו"ר ועדת תמרור מקומית

תאריך

נציג המשטרה

תאריך

מספר	לביטול		להצבה / סימון		נימוקים	תאור הבקשה	מס'
<u>2952</u>	<u>דוכיפת 5</u>		<u>דוכיפת 5</u>		וועדת התנועה דוחה בקשה זו, עקב חוסר במסמכים המעידים על לפחות 50% נכות בניידות.	בקשת התושב : הקצאת חניית נכה עבור בנו ברחוב הדוכיפת 5, עקב מצבו הרפואי.	45
<u>2954</u>	<u>זמיר 3</u>		<u>זמיר 3</u>	437 לרכב מספר: 53780701	וועדת התנועה מאשרת בקשה זו, הקצאת חניית נכה עבור התושב ברחוב הזמיר 3, עקב מצבו הרפואי. מצ"ב תרשים.	בקשת התושב : הקצאת חניית נכה עבורו ברחוב הזמיר 3, עקב מצבו הרפואי.	46

מר רועי גבאי, רה"ע
יו"ר ועדת תמרור מקומית

תאריך

נציג המשטרה

תאריך